

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Fast & Compassion</i>	TROUBLESHOOT ALAT RADIOLOGI		
	MILIK RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 052/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Adalah prosedur dalam menghadapi trouble atau kendala dalam operasional alat radiologi yang dimiliki rumah sakit.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah troubleshoot alat radiologi milik rumah sakit
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	1. Petugas radiologi mematikan dan menghidupkan kembali alat apabila menu tidak dapat diklik dan tidak dapat berfungsi baik. 2. Petugas radiologi melaporkan kepada teknik medik apabila alat sudah re-start namun tetap belum bisa digunakan dan menuliskan di buku laporan dinas. 3. SPV memberikan laporan kepada kepala Bagian Penunjang Medis apabila alat trouble. 4. Teknik medik melakukan perbaikan terhadap alat radiologi yang sedang trouble. 5. Petugas radiologi memberikan informasi kepada unit terkait apabila perbaikan alat membutuhkan waktu yang lama dan lebih dari 1 x 24 jam.
UNIT TERKAIT	1. Teknik medik 2. Kepala Divisi Penunjang Medis 3. GA

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Competence</i>	TROUBLESHOOT ALAT RADIOLOGI MILIK RUMAH SAKIT		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 052/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	2 Dari 2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025