

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN INJEKTOR APO100		
	No. Dokumen 040/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Perawatan Injektor APO100 adalah tindakan — tindakan yang dilakukan untuk memelihara injektor dengan baik dan benar sehingga selalu dalam keadaan siap pakai, bersih, terawat dan tahan lama
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah Perawatan Injektor APO100
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	1. Petugas radiologi menyiapkan injektor APO100 dan panel kontrol 2. Petugas radiologi membersihkan rutin alat setiap hari untuk menjaga alat dalam kondisi baik dan bersih. 3. Petugas radiologi melakukan kontrol terlebih dahulu, sebelum injektor digunakan untuk melakukan pemeriksaan. 4. Petugas radiologi menggunakan injektor sesuai dengan prosedur pengoperasian injektor yang sudah ditetapkan. 5. Petugas radiologi mematikan, merapihkan dan membersihkan alat injector setelah selesai menggunakan. 6. Pihak ke-3 dan teknik medik melakukan kalibrasi dan perawatan berkala dengan mengisi kartu service yang sudah tersedia.
UNIT TERKAIT	1. GA 2. IT 3. IPSRS

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN INJECTOR APO100		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 040/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	2 Dari 2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025